

**TRUSCO**

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.  
This line of products brings manufacturers all the advantages of  
using excellent equipment,  
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

# 強力タイプ銀口ウ

## 基本的な作業方法

### ■用意するもの(熱源以外)



耐熱ボード

両方あると便利



スタンド

軍手 ラジオペンチなど



真ちゅうブラシ



ヤスリ



カーボン繊維



お湯

### 作業 1


ロウ付面の汚れ、油分などを落とし、ヤスリ、サンドペーパーで磨き地肌をだします。ロウ付面にフラックス TRZ-200を塗ります。(酸化を防ぎ、銀口ウの流動性を良くする為)

フラックス




### 作業 2

サポートスタンド、バイス等を使って母材が動かないよう固定し、バーナーでロウ付部分を加熱します。




### 作業 3

フラックスの水分がなくなり、固まって再び液状になった後、母材が赤くなったらロウをさします。この時、ロウ材に直接炎を当てないように



### 作業 4

ロウが完全に流れたらすぐ炎をはなします。



### 作業 5

ロウが固まり、まだ熱いうちにお湯に入れ真鍮ブラシなどで洗い、フラックスの残りカス等を除去します。

ロウ材に関するお問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

総発売元 ト拉斯コ中山株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 新富士バーナー株式会社

# 上手に口ウ付するコツ

- 1.母材の隙間が0.05mm～0.12mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。
- 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から先に加熱し、小さい方と一緒に適温になるようにしてください。
- 3.炎を直接口ウ材にあてずに、母材を加熱し、その熱で口ウを溶かしてください。
- 4.フラックスの残りカスは完全に除去してください。  
不完全ですとサビや腐食の原因となります。

失敗の主な原因	対策
母材表面の汚れ	表面を磨き、地肌をだしてやり直す。
母材の加熱不足	火力の強いバーナーを使う。
口ウ材の直接加熱	母材を加熱し、母材の熱で口ウを溶かす。
フラックス不足	フラックスを十分ぬりやり直す。

\* 口ウ付失敗後、やり直す際は、母材に付いた黒い汚れ等を取り除き、表面を磨いて母材の地肌を出しフラックスを再度塗ってください。

## 用途で選べる口ウ材シリーズ

易 ①②③④⑤ 難

### アルミソルダー TRZ-103-20-500

アルミ専用。アルミ硬口ウより作業しやすい。

難易度3

### 強力タイプ銀口ウ TRZ-08-500

### 強力タイプ銀口ウ TRZ-10-500

### 強力タイプ銀口ウ TRZ-16-500

振動に強く、工具等に最適

難易度3

### アルミ硬口ウ TRZ-101-16-500

アルミ専用。溶接・口ウ付の経験者向き。

難易度5

## ⚠ 使用上の注意

- 1.口ウ付作業の際は、やけど、火災に十分注意してください。
- 2.口ウ付作業中は換気に注意してください。
- 3.フラックスを誤って口にした時はすぐに吐き出し、うがいをしてください。又、皮膚に付着した時は、洗い流してください。
- 4.口ウ付作業後は、必ず手を洗ってください。
- 5.お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 6.口ウは、作業終了後乾燥した場所に保管してください。
- 7.多種の口ウ材や金属と接触させて保管しないでください。