

鉄・鋼・硬質金属のマーキングに 電気ペンシル TEP-A

この度は、電気ペンシルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でお楽しみいただきますよう、お願い申し上げます。

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格電流	4.2A
加工可能材質	鉄、鋼、ステンレス鋼
使用ヒューズ	5A (径6.4mm×長30mm)
本体サイズ	全高115×全幅208×奥行257mm (概略サイズ)
電源コード長	約1.6m
質量	約7kg (付属品含む)

梱包内容

本製品は次の物が梱包されています。開封時にご確認ください。
万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

名称	数量	名称	数量
電気ペンシル本体	1	極板	1
ペン軸・(ペン先付)	1	極板コード(約1m)	1
ペン軸コード(約1m)	1	取扱説明書(本書)	1


⚠️ ご注意

- マーキングできる加工物は鉄を主成分とした通電可能な金属(鉄、鋼、ステンレス鋼)に限ります。鉄、鋼でも黒皮の表面は通電しにくいので、マーキングできません。
- 鉄を含まない非鉄金属(アルミ、銅、真鍮など)やプラスチックや木などの通電できない物にはマーキングできません。
- マーキングする加工物が大きく、極板とマーキングする場所が離れる(通電する距離が長くなる)と通電性が悪くなりマーキングできなくなります。
- 極板やマーキングする加工物の表面の通電性が悪いと、マーキングできませんので、汚れ・サビ・油脂類は完全に拭き取ってください。
- 出力端子・極板コード固定ねじ・ペン軸コード固定ねじとコードは確実に締め付けてください。
- 作業時間に比例してペン先・ペン軸は高温になりますので、必ず高温耐熱手袋等を着用し、ペン先には絶対触れないでください。ご使用中、ペン軸コード、極板コードも熱をもちますが、故障ではありません。
- 長時間ご使用の際は、低温やけどの恐れがありますので十分ご注意ください。
- 冷却ファンや冷却用通風穴を塞がないでください。
- ペン先はマーキングにより磨耗します。
磨耗により先端が丸まった場合は、ヤスリ等で先端を尖らせてご使用ください。
- 作業はお子様のいない場所で行ってください。また、手の届かない所へ保管してください。
- 高温多湿の場所での使用・保管は避けてください。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。また、電源の抜き差しは必ず差し込みプラグを持って行ってください。
- 長時間ご使用にならないときは、必ず電源スイッチを切り、差し込みプラグを電源から抜いてください。
- ご自分での修理や改造はしないでください。
- 本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめください。

使用方法

※必ず、⚠️ ご注意をよく読んでからご使用ください。

各部の名称



1. 本体電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、差し込みプラグを電源に差し込んでください。
 2. 極板コードを極板コード固定ねじに接続してください。
 3. ペン軸(ペン先付)をペン軸コード固定ねじに接続してください。
 4. 本体に2つある出力端子の一方にペン先付ペン軸コード、もう一方に極板コードを接続してください。(出力端子に極性はありませんが、どちらに接続してもかまいません。)
 5. マーキングしようとする加工物を極板の上にしかりと置いてください。
極板との接触面が密着していないと、加工物の極板側の面に通電焦げ跡が残る場合があります。
 6. ペン先やペン軸の金属部分が、極板やマーキングしようとする加工物に触れていないことを確認して、電源スイッチをONにしてください。
 7. マーキングする加工物が薄い場合は、電圧調整つまみを1の方向に、厚い場合は6の方向に調整してください。(右図参照)
(マーキング具合にあわせて、電圧調整つまみを1~6に調整してください。)
 8. ペン先を、マーキングする加工物に接触させることで、マーキングします。
ペン軸を鉛筆のように扱って、文字やマークを書いてください。
- ※書き終わり(ペン先がマーキングする加工物から離れるとき)にスパークが起りやすくなります。電圧調整つまみで出力を弱く(1の方向に調整)してスパークを調整して下さい。



総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 ☎️ 0120-509-849
製造元 新潟精機株式会社