




C-1 (ストレートタイプ)

- ・圧着(クリンプ)方式
- ・圧着フェルール型



④ コネクタ本体を指定工具にて圧着する。

④ コネクタ本体にフタを締付ける。

④ フェルールを指定工具にて圧着する。

The diagram illustrates a bolted joint. A bolt is shown passing through a plate. The dimensions are labeled as follows: A is the total length of the bolt; B is the length of the bolt head; C is the length of the bolt shank; and D is the length of the bolt head.