



18-641 ほつれ補修針の材質が変更になります。

【変更前】 鋼(ニッケルメッキ)

【変更後】 ステンレス

【変更理由】 生産時の歩留まり向上の為