

【応急処置・緊急時の対応】●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用している状態で外せる場合は外して洗眼してください。●焼けて顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落とす。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

【保管・廃棄方法】●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施設して保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者にて業務委託してください。

容器イエローカード番号:126 UN No.1950



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス：DME

第4類第1石油類 90ml 危険等級IIトルエン 火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 **0120-509-849**

製造元 住館潤滑剤株式会社
 163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1
 新宿住友ビル TEL 03-3344-6833

日本製

使用前に缶を上下左右に音がするまで振り、更に30回程度よく振って下さい。



αステンレスコート スプレー

STAINLESS COAT SPRAY

防錆剤

■耐熱温度 300℃のプロ仕様塗料

■ステン配管等の防錆、高温機器の断熱用



色見本

NET.200ml

製品名:αステンレスコートスプレー(業務用)

発注コード 298-5811 品番 ALP-SUS

【特長】①ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆・断熱塗料スプレーです(外観:濃いグレー)。②ステンレス表面の防錆・断熱・遮光を行います。③耐熱性(耐熱温度:300℃※)に優れ、鉄素地やアルミメッキ材等への密着性に優れています※使用条件などにより異なる場合があります。④推奨膜厚は、20~40μmです。

●塗布面積:0.5m²(膜厚30μm)
 【用途】①ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆②各種高温機器の熱流出、バルブなどの断熱

●種類・形式:エアゾール ●成分:樹脂、顔料、溶剤(トルエン、キシレン、メタノールを含む)、噴射剤(DME)
 ●内容量:200ml

【危険有害性情報】●極めて可燃性・引火性の高いエアゾール ●引火性の高い液体及び蒸気 ●飲み込むと有害 ●吸入すると有害のおそれ ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖系又は胎児への悪影響のおそれ ●臓器(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓、視覚器、全身毒性)の障害(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ(麻酔作用) 脳気又はめまいのおそれ ●長期又は反復暴露による臓器(中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器、神経系、視覚器)の障害、長期又は反復暴露による臓器(精巣)の障害のおそれ ●飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ ●水生生物に毒性 ●長期的影響により水生生物に有害

【使用上の注意】●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入不可：万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づかないでください。●眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を使用してください。●取扱中は必要に応じて防毒マスク又は送気マスクを着用してください。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品・人体に向けては絶対に使用しないでください。●取扱作業場所には、局所排気装置を設けてください。●製品を使用するときは飲食・喫煙をしないでください。●濡気が多い日の塗装は避けてください。●使用後は手を石けんでよく洗ってください。●一定の場所を定めて保管してください。●子供の手の届かない所に置いてください。●不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

【使用方法】①塗布面の汚れを布やウエス等できれいに除去してください。錆も予め除去してください。②使用前に缶を上下左右に音がするまで振り、更に30回程度よく振ってください。③被塗物に噴射する前に噴射口の向きを確認し、初めの一吹きは、対象物以外に1~2秒スプレーして噴霧状態を確かめてください。④噴射口を被塗物に向け、20~30cm離して均一に塗布してください。一度に厚塗りしないで、2~3回くらい重ね塗りをしてください。⑤使用後は、噴射口が詰まらないよう容器を逆さにして3秒ほど吹き飛ばし、噴射口を良く拭いてください。●乾燥時間(指触乾燥)は30分程度必要です(気象条件や素材等により異なります)。

使用期限
缶底下段表示期間内