


■ アースボンド線(差込タイプ)



●太陽電池アレイ関連の電氣的接続に最適です。




仕様	ご注文品番	電線太さ	適合 取付金具	単品質量	梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期 区分
	PVEBE2-20	2mm ²	S-PVEK1	0.01	50	500	—	1本	215


■ アースボンド線取付金具(差込タイプ)



●ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電氣的接続が行えます。
●ワンタッチで電氣的接続を行えます。



手順




①金具を押し込みます。②アースボンド線を差し込みます。

仕様	ご注文品番	適合		単品質量	梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期 区分
		フランジ厚	アースボンド線						
S	S-PVEK1	1.2~4.0	PVEBE2-20	0.01	20	400	—	20個	58



使用上のご注意

●一度フランジに取り付けた金具は繰り返し使用しないでください。電氣的接続が不完全になる恐れがあります。

■ アースボンド線




●太陽電池アレイ関連の電氣的接続に最適です。




仕様	ご注文品番	L	電線太さ	適合 取付金具	単品質量	梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期 区分
	PVEBE35-20	200	3.5mm ²	S-PVEK2	0.02	50	500	—	1本	220
	PVEBE35-30	300			0.02	50	500	—	1本	240
	PVEBE35-40	400			0.02	50	500	—	1本	260

■ アースボンド線取付金具




タッピンねじ
トラス5×12

●穴あけ不要で簡単に電氣的接続が行えます。



手順



①アースボンド線の両端に金具を取り付けます。②金具を押し込みます。

仕様	ご注文品番	適合		単品質量	梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期 区分
		フランジ厚	アースボンド線						
S	S-PVEK2	1.2~4.0	PVEBE35-□	0.01	20	400	—	20個	70

使用上のご注意

●一度フランジに取り付けた金具は繰り返し使用しないでください。電氣的接続が不完全になる恐れがあります。

S=ステンレス鋼