

使用上の注意：

このフラックスは腐食性がありますので  
ハンダ付け後は、温水又は水で十分洗淨  
して本剤の残渣を除去してください。

ハンダ付けは十分な換気の前で行って下  
さい。皮膚、衣服等に付着した場合は、  
直ちに水で洗ってください。

CAUTION：

This flux contains corrosive ingredi-  
ents. Please clean residues off with  
warm water or water after soldering.  
During soldering, please use proper  
ventilator. Please wash with water  
immediately if this flux spill on to  
skin, clothes, etc..