

製品環境情報シート (製品含有化学物質)

作成日

2020年2月4日

商品名称

替えレンズM31B-VF用

材料と化学物質

| 材料/化学物質群 | 閾値レベル(報告レベル) | 品番 | M31B-VF-SP |
|------------------------------------|---|----|------------|
| アスベスト類 | 意図的添加 | | — |
| 一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ | 生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合 | | — |
| カドミウム/カドミウム化合物 | 均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合 | | — |
| 六価クロム化合物 | 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |
| 鉛/鉛化合物 | 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合、また電池では電池中に鉛の40ppm(0.004%)を超える場合 | | — |
| 水銀/水銀化合物 | 意図的添加 または均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |
| オゾン層破壊物質 | 意図的添加 | | — |
| ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) | 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |
| ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類) | PCB類については意図的添加 PCT類については材料の50ppm(0.005%)を超える場合 | | — |
| ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | | — |
| 放射性物質 | 意図的添加 | | — |
| 一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13) | 均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |
| トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | 意図的添加 または 製品の1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |
| 一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 または スズ元素として、材料中の1000ppm(0.1%)を超える場合 | | — |


*対象は製品本体とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。

*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1重量%として換算されます。

*本調査票はサプライチェーンに対して弊社で調査した結果を記載したものです。

本調査に関わるいかなる損害が生じた場合でも、弊社の責任は納品された当該製品の売買価格を限度とし、弊社は特別損害、間接損害または拡大損害の賠償義務を負わないものとします。

製品詳細情報問い合わせ先

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------|---|
| 会社名 | 株式会社理研オプテック | |  |
| 担当部署 | 第一事業部 製造部 | | |
| 所在地 | 〒321-2114 栃木県宇都宮市下金井町943 | | |
| TEL(お客様相談室) | 028-665-1671 | FAX(お客様相談室) | 028-665-0804 |

(2017.4改版)