

【応急処置・緊急時の対応】●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外して洗眼してください。●誤って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落としてください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

【保管・廃棄方法】●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施錠して保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

容器イエローカード番号:126 UN No.1950



4 989999 440416

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

第4類第1石油類 168ml 危険等級Ⅱトルエン

火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 **0120-509-849**

製造元 住鋳潤滑剤株式会社

163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル TEL. 03-3344-6833

使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振って下さい。



αアエンコート スプレー

ZINC COAT SPRAY

防錆剤

- 亜鉛メッキの補修に
- 溶接部の下塗り防錆に



色見本

NET.420ml

製品名: αアエンコートスプレー (業務用)

発注コード 121-0939 品番 ALP-ZN

【特長】

- ①高品質の微粒子亜鉛末を高濃度に配合したジंकリッチペイントスプレーです。
- ②亜鉛メッキに相当する電気的防錆機能によって下地を保護するため、防錆力があり、亜鉛メッキの部分補修用として最適です。
- ③乾燥塗膜の厚みは、20~40μmで88%以上が金属粉です。
- ④防錆能:塩水噴霧試験・500時間以上 屋外暴露試験・2年以上
- ⑤使用温度範囲:40℃以下

【用途】

- ①亜鉛メッキの補修②溶接部の下塗り防錆に

●種類・形式:エアゾール ●成分:亜鉛末、樹脂、溶剤(トルエン、キシレンを含む)、噴射剤(DME) ●内容量:420ml

【危険有害性情報】●極めて可燃性・引火性の高いガス●極めて可燃性・引火性の高いエアゾール●引火性の高い液体及び蒸気●飲み込むと有害(経口)●吸入すると有害(蒸気)●皮膚刺激●強い眼刺激●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓)の障害(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ(麻酔作用)眠気又はめまいのおそれ●長期又は反復暴露による臓器(中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器、神経系)の障害●飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ●水生生物に毒性●長期的影響により水生生物に有害



危険

【使用上の注意】●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入飲用不可: 万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して使用してください。●取扱い中は必要に防塵マスク又は送気マスク等を着用してください。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。●製品を使用するときは飲食・喫煙をしないでください。●使用後は手を石けんでよく洗ってください。●一定の場所を定めて保管してください。●子供の手の届かない所に置いてください。

【使用方法】①金属表面へ塗布する前に油脂の汚れは十分に除去してください。②使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振ってください。③塗布物に噴射する前に1~2秒スプレーして噴霧状態を確かめてください。④噴射口を被塗物に向け、20~30cm離して均一に塗布してください。⑤使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空吹きしてください。●乾燥時間(指触乾燥)は15分程度必要です。完全乾燥は約8時間放置してください。

使用期限
缶底下表記期間内