

F Tフィルタ（プローブ無） 取扱説明書

IIMP760000 AA

2021 年 9 月現在

本品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。

使用前に必ずこの説明書をよく読み、内容を十分ご理解のうえ、正しくご使用ください。

この説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。もし、紛失された場合は、当社又は販売店へお申し出ください。

用途

本品は、2 個付マスクで定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。



注意

- 本品はフィットテスト用です。実際の作業では絶対に使用しないでください。
- 目的以外の用途に使用しますと、思わぬ事故の原因となります。

廃棄方法

法規制に従って廃棄してください。

使用方法

1. F Tフィルタ（プローブ付）を取り付けたマスクの反対側のフィルタ取り付け部に、F Tフィルタ（プローブ無）を取り付けます。
※ F Tフィルタ（プローブ無）は、実際の作業では使用しないでください。
2. 詳細な使用方法是、ご使用の F Tフィルタの取扱説明書をご確認ください。

この製品の取扱方法、その他について不明な点は、下記へお問い合わせください。



株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1
☎ 0120-36-0277