



■ 作業手順

1 下穴開け




適合のドリルで、ねじ込み深さより10mm深く開けて下さい。

2 孔内清掃



ダストポンプ等で孔内の切粉を除去下さい。

3 締め付け



ドライバー等で、ねじを締め付けて下さい。

■ ツイスター・引抜強度値

ねじ径	ねじ込深さ	引抜強度
4mm (4.2mm)	25mm	1300N
5mm (5.3mm)	25mm	1400N
6mm (6.3mm)	25mm	1700N

・試験材：JIS A1132に準ずるコンクリート(圧縮強度34.4N/mm²)を使用。
・社内実測の平均値であり保証値ではありません。