

RM-1500

回転計

一般仕様

表示	5桁LCD表示
サンプリング	0.7秒/回(60rpm以上)、>1秒/回
測定距離	50~300mm(反射テープ)
レンジ切換	オートレンジ
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単3(1.5V)電池4個
寸法・重量	W172×H63×D36mm、約190g
付属品	キャリングケース、反射テープ、取扱説明書
オプション	RM-1502(接触式アダプタ)
校正	可

レンジ	10.00~99999rpm
最小分解能	0.01rpm
測定精度	±(0.04%rdg+2dgt)

RM-2000

回転計

一般仕様

表示	6桁LCD表示
サンプリング	1.0秒~10.0秒/回
測定距離	50~300mm(反射テープ)
レンジ切換	オートレンジ
使用温湿度	5~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池4個
電池寿命	連続使用時約20時間(アルカリ電池使用時)
寸法・重量	(本体)W58×H122×D28mm、約140g
付属品	反射テープ×10、取扱説明書
オプション	(RM-10)接触式アダプタ、ゴム接触子×3、 周速リング(外周1/10m) (RM-11)延長光電プローブ(φ21コード最大1m)
校正	可

レンジ	6.0~99999.9rpm
最小分解能	0.1rpm (r/min)
測定精度	±(0.01%rdg+1dgt)