

**TRUSCO**  
PRO TOOL

## 使い捨て式防じんマスク

取扱説明書 本書は大切に保管してください。紛失した場合は、必ず製造元に連絡してください。  
すぐに新しいものを送付致します。

使い捨て式防じんマスク  
**T35A-DS2KA**

国家検定合格 第T M818号 区分 D S 2 指定防護係数10  
型式名称:T35A-DS2KA

**警告**  
このマスクは防毒マスクではありません。  
使用方法を誤ると病氣または死に至る可能性があります。  
ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

ご使用前に必ずお読みください。

**【構造】**

ゴムバンド  
留め具  
ゴムバンド  
ゴムバンド  
留め具  
面体  
ゴムクリップ  
ノーズクリップ  
鼻当てスポンジ

ノーズクリップ  
鼻当てスpongジ

**【装着方法】**

(1) 白色のノーズクリップ  
を上にしてマスクを持ち、下側のゴム  
バンドを首の後ろに掛けます。  
(2) 片手でマスクを押さ  
えながら、次に上の  
ゴムバンドを後頭部  
に掛けます。  
(3) 片手でゴムバンドの  
端部を持ち、もう片方  
の下で留め具を軽く  
押さえながらゴムバ  
ンドを引っ張り、長さ  
を調整します。4力所  
について左右均等  
になるように同様に引  
っ張り、調整します。  
(4) 両手でノーズクリッ  
プを首の部に合わせて押  
し曲げ、鼻面にビッ  
タリと密着させます。  
(5) 最後にマスクが顔  
に密着しているか  
確認します。まず、  
両手でマスク全体  
を覆い、息を吐き  
出し、空気の漏れ  
をチェックして、  
密着のよい状態に  
マスクを合わせま  
す。小さくマスク  
を密着できないと  
ときは使用しないで  
ください。

**【保管方法】**  
未使用のマスクは、乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。

**【廃棄方法】**  
マスクに付着した粉じんなどが再飛散しないよう袋等に詰めて、廃棄してください。  
そのまま廃棄すると再飛散した粉じんを吸入する恐れがあります。

**【性能】**

使用限度時間	12時間
粒子捕集効率	95.0%以上 (平均99.4%)
吸気抵抗値	40Pa以下 (平均30.7Pa)
排気抵抗値	40Pa以下 (平均30.1Pa)
吸気抵抗上昇値	120Pa以下
質量	15g以下
二酸化炭素濃度上昇値	0.7%以下
ぬれ抵抗値	40Pa以下

**【漏れ率】**

脣の巾(cm)	鼻根おとがい距離※(cm)	漏れ率(%)
3.5~4.5	10.5~11.5	0.7
3.5~4.5	11.5~12.5	0.9
3.5~4.5	12.5~13.5	0.9
4.5~5.5	10.5~11.5	0.8
4.5~5.5	11.5~12.5	0.3
4.5~5.5	12.5~13.5	0.6
4.5~5.5	13.5~14.5	0.7
5.5~6.5	11.5~12.5	0.7
5.5~6.5	12.5~13.5	1.0
5.5~6.5	13.5~14.5	1.0

◆ご不明、お気づきの点がありましたら、下記へご連絡ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号  
E-mail:techno.center@trusco.co.jp  
お客様相談室 ☎ 0120-509-849  
http://www.orange-book.com/

製造元 **Viene 日本パリーン株式会社**  
事業資材第一事業部 メディカル資材本部  
本社 平104 東京都中央区築地五丁目6番4号  
TEL 03-4546-1184

※鼻根  
おとがい距離

(裏面につづく)