



ケレンブラシ BBR 0.25 バンロープ線

品番 TCML-030

取扱説明書

この度はTRUSCOケレンブラシをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

用 途

- 各種金属製品の錆、汚れ除去に。
- 溶接前後処理のクリーニングに。
- 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。
- 塗料剥離に。

仕 様


線径: $\phi 0.25$ / 穴径: M10

ブラシ外径: 約 $\phi 30$

最高使用回転数: 12,000rpm

使用方法,特長

金属用カッター等を用いてカバー部分のつなぎ目を切り離すことで、5段階の毛丈調整が可能。無駄なく使えて寿命が長持ちです。



カバ一部分つなぎ目

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

使用上のご注意

【作業時の服装について】

- ブラシ使用時に飛散する折れたフィラメントにより、作業者や周囲の人が失明や負傷をする恐れがあります。安全帽、防塵メガネ、防塵マスク、エプロン、防護手袋(ゴム・ビニール製のものではなく、軍手・皮手袋など)、安全靴、などの保護具を必ず着用してください。
- 長袖、長ズボンの動きやすい作業着を着用し、できるだけ肌が露出しない状態で作業を行ってください。
- ブラシや機械に巻き込まれる恐れがある服装では、絶対に作業を行わないでください。

【作業環境について】

- 作業場所は明るく、周囲に十分な空きスペースを確保した状態で作業を行ってください。
- ホコリの多い場所での作業は、火花による粉じん爆発の恐れがあるためご注意ください。
- 有機溶剤や引火性のある液体、その他、引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- 作業前には周囲の人へ警戒を促すようにしてください。

※作業者だけではなく、周囲の人への保護対策も行うようにしてください。切削くずや折れた線材などは10m以上飛散することもありますので注意してください。

【保管について】

- 高温多湿の場所に長時間保管すると、ブラシに錆が発生し、破損の原因になりますのでご注意ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

【使用について】

- 使用する機械や工具にあったブラシをお選びください
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 最高使用回転数を守ってご使用ください。最高使用回転数を超えて使用するとブラシが破損し重大な事故につながる恐れがあります。
- 使用前のブラシに、錆、フィラメントの折損やバラつき、異常音などが無いかご確認ください。万が一異常があった場合はフィラメントの飛散や製品の破壊につながる危険性がありますので絶対に使用しないでください。

- 電動工具の作業開始前やブラシ交換時などは作業前に1分程度の試運転を行い、ブレ、ガタ、異常音などが無いか、ご確認ください。
- 切削研磨作業中に発生する切削くず(スケール、スラグ、線材の切れ端など)に十分注意してください。

※切削くずは主にブラシ回転方向へ飛散します。事故防止のためその方向へ人や物を近づけないようにしてください。

- 一度使用したブラシを再使用する際には、ブラシに付着した切削くずなどを取り除いてからご使用ください。
- 必要以上の負荷をかけてのご使用はおやめください。

※高負荷でご使用されるとブラシに負担がかかり、ブラシの寿命を短くするだけでなく、線材や金具が破損して、重大な事故につながる恐れがあります。

- エア工具にてご使用の場合には、エア圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以下にてご使用ください。